

BOČNÍ STĚNY DOJEZDU VÝTAHU
Z PROLÉVANÝCH TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

OPÁSANÝ PILÍŘ P1

B1

B

PROVÁZÁNÍ SE STÁV. KCÍ. POMOCÍ
VLEPENÉ VÝZTUŽE á 250mm

PROVÁZÁNÍ SE STÁV. KCÍ. POMOCÍ
VLEPENÉ VÝZTUŽE á 250mm

1600
B

NOVÝ VÝTAH

1700


276 276 276 276 276
1300
SCHODIŠŤOVÉ STĚNY Z PROLÉVANÝCH TVÁRNICE
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

276 276 276 276 276
1000
SCHODIŠŤOVÉ STĚNY Z PROLÉVANÝCH TVÁRNICE
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

A



SCHODIŠŤOVÉ STĚNY Z PROLÉVANÝCH TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 150mm + C16/20+B500B



DOJEZD VÝTAHU Z PROLÉVANÝCH TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 150mm + C16/20+B500B

D.1.2.2-A TVAR SUT. - SCHODIŠŤĚ + VÝTAH - PŮDORYS