

ATELIER RENO
spol. s r.o.
Praha 2, Václavská 10

Arch. číslo: A
Zak. číslo: 25-4-018
Počet listů: 3

Investor: **Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 – Nové Město**

Akce: **SZIF - VÝMĚNA DVEŘÍ
Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 – Nové Město**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A. Průvodní list

Hl. inženýr projektu:
Zodpovědný projektant:
Vypracoval:

Ing. J. Malina
Ing. J. Malina
D. Langrová

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

0.1 Seznam dokumentace stavby	2
A PRŮVODNÍ LIST	3
A.1 Identifikační údaje	3
A.1.1 Údaje o stavbě	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2 Seznam vstupních podkladů	3

0.1 SEZNAM DOKUMENTACE STAVBY

A.	Průvodní list
C.01	Katastrální situační výkres
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
D.1.1.00	Technická zpráva
D.1.1.01	Půdorys vstup
D.1.1.02	Detail dveří, specifikace

A PRŮVODNÍ LIST

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	SZIF – VÝMĚNA DVEŘÍ		
Místo stavby:	Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 – Nové Město		
Kraj:	Hlavní město Praha		
Katastrální území:	Nové Město [727181] 2099	1860 m ²	zastavěná plocha a nádvoří
Zařízení staveniště:	Nové Město [727181] 2099	1860 m ²	zastavěná plocha a nádvoří
Předmět dokumentace:	změna dokončené stavby – udržovací práce výměna dveří v průjezdu stavba trvalá		
Účel užívání stavby:	administrativní objekt		

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor a uživatel:	Státní zemědělský intervenční fond - SZIF Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Vlastník nemovitosti:	Česká republika
Právo hospodaření s majetkem státu:	Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dokumentace:	ATELIER RENO spol. s r.o. Václavská 10, Praha 2 – Nové Město IČ 457 96 572
Seznam zpracovatelů: Hlavní inženýr projektu	Ing. Jaroslav Malina ČKAIT 0002468 – D1
Zpracovatel projektové části dokumentace	D. Langrová

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování návrhu byly požadavky investora, původní zaměření objektu, které bylo provedeno v roce 2011. Doměření a prohlídka stávajícího stavu byla doplněna 05/2025. Současně byla provedena základní fotodokumentace předmětné části stavby.

Dokumentace je zpracována ve smyslu Vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění – příloha č. 8. Navrhované řešení odpovídá Nařízení č. 12/2024 Sb. hl.m. Prahy v aktuálním znění, kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), (dále jen PSP).